

ŘSD
p. Michal Prášil
Čerčanská 12
140 00 Praha 4

Naše značka:

Vaše značka:

Datum: 2.4. 2015

Věc: Oznámení závady na PK

Vážený pane Prášile,
dne 25.3. 2015 byly na rychlostní silnici R4, km 30 u Dobříše, směr Praha, na dopravní uzavírce, pro jejíž realizaci byla použita dopravní zařízení firmy Exmost, shledány následující závady:

- 1) Podle TP 66 výstražná světla (S7) na příčných uzávěrách musí být typu 1 (viz. Str. 21). Podle přiložených fotografií (viz. Příloha) tato světla na malé baterie neodpovídají požadavku TP 66 třídy svítivosti L8H podle ČSN EN 12352
- 2) Světelná šipka typu B
Není umístěna podle výkresu opakovaných řešení R 78 a chybí schválený ocelový stojan podle R 79 (viz. Poslední fotka v příloze)

(Odvolávka na TP se týká verze TP 66 platné do 31.3. 2015.)

Dovoluji si Vás jménem ČMADZ požádat o vysvětlení a o zjednání nápravy.

Děkuji a zůstávám s pozdravem.

Ing. Milan Devera
Tajemník ČMADZ

Příloha: Fotodokumentace



**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
JE MAJETKEM FIRMY
SDS EXMOST BRNO**

**tel.: 724 040 943
www.exmost.cz**







