

[Odpovědět](#)[Přeposlat](#)[Smazat](#)**D 1 -- vady přechodného značení****Datum:** 27.4.2015 (17:39:01 CEST)**Od:** Prasil Michal**Komu:** tajemnik@cmadz.cz**Kopie:** Klepáč Jiří Pecha Pavol, Ing.

Přeposlali jste tuto zprávu 27.4.2015 17:49:02 příjemci: kalkus@proznak.cz, gefab@gefab.cz, "471100@seznam.cz" <471100@seznam.cz>.

Odesílatel této zprávy požaduje potvrzení o přečtení zprávy.
Klikněte na ZDE pro odeslání upozornění.



Text (11 KB)

Vážený pane Devero,

s radostí jsem zaznamenal, že Českomoravská asociace dopravního značení se v nedávné době připojila ke snaze o zkvalitnění přechodného i trvalého značení na komunikacích ve správě ŘSD. Dovoluji si Vám proto postoupit k řešení v rámci asociace závady, které jsem zjistil v sobotu 25. dubna a v neděli 26. dubna.

sobota 25. dubna dopoledne – D 1, staveniště úseku 9 modernizace D 1 vpravo (MUK Loket až MUK Hořice)

V úseku bylo několik pracovišť ve středním dělicím pásu, jednalo se o dokončování svodidel a přejezdů SDP. První značky pro tato pracoviště (A 15 + E 3a na ŽZ pozadí) neodpovídaly požadavkům ŘSD (výkres opakovaných řešení R 24) ani požadavkům TP 66 (druhý obrázek k čl. 2.4.6 TP 66, 2. vydání). Značky na žlutozeleném pozadí byly čtvercové, pod nimi byly samostatné již nezvýrazněné dodatkové tabulky.

Značení zřejmě prováděla firma Gefab.

neděle 26. dubna odpoledne – D 1, oprava v km 9 až 0 vlevo

V úseku se opakovaně vyskytly přenosné značky, které byly zatíženy na výšku více než dvěma podkladními deskami, viděl jsem tři desky nad sebou a někde dokonce tři desky zatížené šikmo uloženou čtvrtou deskou. Jedná se o porušení standardu ŘSD PPK – PRE a porušení TP 66. Toto řešení ohrožuje bezpečnost provozu, nejvýše mohou být dvě desky nad sebou.

Poznámka: stejná vada se tentýž den v podvečer vyskytla na Štěrboholské radiále v prostoru uavírky mezi Lanovým mostem a ulicí Rabakovskou.

Obě uzavírky zajišťovala firma Proznak.

Oba druhy vad jsme různým firmám již dříve opakovaně vytýkali. Jistě se shodneme, vážený pane Devero, že má-li být společné úsilí ŘSD a asociace ke zkvalitnění dopravního značení úspěšné, musí jít členové asociace příkladem ostatním firmám.

Prosím Vás o zprávu o opatřeních přijatých asociací, aby k podobné nekázni již nedocházelo.

S pozdravem

Michal Prášil

provozní úsek GŘ

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12, CZ-140 00 PRAHA 4

Tel: 241 084 414

Fax: 241 084 480

michal.prasil@rsd.cz

<http://www.rsd.cz>,

<http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni>